Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01, 44 83-0 Fax 025 01.4483 21 www.urbanski-versmold.de



Urbanski & Versmold GmbH Postfach 48416 48081 Münster

B. Büning GmbH & Co. KG Kotten Büsken 38 D 46325 Borken

Durch Erlass des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und Verkehr des Landes NRW vom 21.12.2022 - 58.73.08.02-001002/2020-0001773 - in Nordrhein-Westfalen und durch die Bundesanstalt für Straßenwesen für die Fachgebiete/Prüfungsarten A1, A3, A4, D3, D4, G3, G4, H1, H3, H4, I1, I2, I3 und I4 gem. RAP Stra 15 bundesweit anerkannt.

Prüfstellenleiter: Dipl.-Geol. A. Bowinkelmann Vertreter: B.Eng. T. Barkmann

Ihr Zeichen

Ihr Schreiben vom

Unser Zeichen B/7/I

Datum 19.12.23

PRÜFBERICHT GMn 226-230916

UNTERSUCHUNG RECYCLING-BAUSTOFF / EIGNUNGSNACHWEIS NACH **ERSATZBAUSTOFFVERORDNUNG (EBV)**

Vorgang:

Eignungsnachweis nach Ersatzbaustoffverordnung (Betriebsbeurteilung und Erstprüfung)

Grundlage:

Telefonische Beauftragung vom Oktober 2023

Probeneingang:

24.10.23

Bauvorhaben:

Baustoffaufbereitung Lagerplatz Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke

Bauteil:

Verfüllmaterial

Probematerial:

Recycling-Baustoff 0/45 mm

Lieferwerk:

B. Büning GmbH & Co. KG, Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke

Lieferung vom:

Entnahmestelle:

Halde auf dem Lagerplatz Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke

Probeentnahme:

Mitarbeiter der Urbanski & Versmold GmbH / des Lieferwerkes

Entnahmetag:

24.10.23

Geprüft nach:

Ersatzbaustoffverordnung Versuchsmaterial: Wird nicht aufbewahrt

UNTERSUCHUNGSBEFUND:

I. VORBEMERKUNG:

Bei der B. Büning GmbH & Co. KG. Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke, fallen bei betriebsinternen Baustellen durch Hoch- und Tiefbauarbeiten mineralische Ausbaustoffe an, welche auf dem Lagerplatz Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke, gelagert werden. Auf dem Platz werden die Ausbaustoffe durch eine Aufbereitungsanlage zu einem Recycling-Baustoff der Körnung 0/45 mm aufbereitet. Der Recycling-Baustoff wird für Verfüllungen verwendet. Mit der Erstellung des Eignungsnachweises nach Ersatzbaustoffverordnung (EBV) war die Urbanski & Versmold GmbH durch Herrn Ludger Olthoff von der B. Büning GmbH & Co. KG beauftragt worden. Ein Fremdüberwachungsvertrag besteht derzeit nicht.

Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01.44 83-0 Fax 0 25 01.44 83 21 www.urbanski-versmold.de



Prüfbericht: GMn 226-230916

Bearbeitung: B/7/I

Datum: 19.12.23

II. BETRIEBSBEURTEILUNG:

Die Überprüfung des Lagerplatzes und der Aufbereitungsanlage erfolgte entsprechend Ersatzbaustoffverordnung (EBV) bzw. DIN 52 101. Da das Ausgangsmaterial in der Regel von eigenen Baustellen angeliefert wird, ist die Zusammensetzung der Ausgangsstoffe der Friedrich Rosemeier Bauunternehmung GmbH & Co. KG bekannt. Mitarbeiter in der Annahmekontrolle sind Herr Johannes Georg Büning, Herr Ludger Olthoff und Frau Klaudia Wansing. Für die Aufbereitung wird ein Backenbrecher der Firma Keestrack, Fahrgestell-Nr. 99N02000T (OM Argo) verwendet. Zudem kommt die Siebanlage MS 13Z-AD der Firma Kleemann zum Einsatz. Es wird nur gebrochen, wenn genug Material gesammelt wurde. Die aufbereiteten Recycling-Baustoffe werden auf dem Betriebsgelände bis zur Auslieferung auf Halde gelagert. Zur Beschickung und Verladung stehen die Kettenbagger Liebherr R 906 oder R 914 C sowie der Radlader L 586 der Firma Liebherr bereit. Maschinenführer auf dem Platz sind Herr Sven Lansmann-Niehaus, Herr Swen Picker, Herr Thomas Breuer und Herr Alexander Schmidt.

Die technischen Anlagenkomponenten sowie die Betriebsorganisation und die personelle Ausstattung sind zur Aufbereitung eines Recycling-Baustoffs geeignet. Ebenso sind die Zuverlässigkeit und Fachkunde des Betreibers gegeben. Während der Durchführung der Betriebsbeurteilung wurden keine Mängel festgestellt. Die Betriebsbeurteilung ist bestanden.

III. WERKSEIGENE PRODUKTIONSKONTROLLE:

Im Rahmen der werkseigenen Produktionskontrolle werden in regelmäßigen Abständen chemische Untersuchungen nach Ersatzbaustoffverordnung durchgeführt. Die B. Büning GmbH & Co. KG lässt diese vom SGS Institut Fresenius GmbH in Herten durchführen.

IV. PROBEENTNAHME:

Die Probeentnahme erfolgte am 24.10.23 aus dem auf Halde lagernden Recycling-Baustoff entsprechend LAGA PN 98. Die aus der Halde entnommenen Einzelproben wurden zu einer Mischprobe zusammengefasst. Teilnehmer an der Probeentnahme waren:

- Herr M. Jaeger / Urbanski & Versmold GmbH / Prüfstelle
- Herr Ludger Olthoff / B. Büning GmbH & Co. KG / Lieferwerk

V. CHEMISCHE ANALYSE GEMÄSS ERSATZBAUSTOFFVERORDNUNG / EIGNUNGSNACHWEIS:

Entsprechend § 5 der EBV hat der Betreiber einer Aufbereitungsanlage einen Eignungsnachweis hinsichtlich des festgelegten Untersuchungsumfanges für eine Erstprüfung nach EBV zu erbringen. Es wurden die Materialwerte der Anlage 1 aus dem ausführlichen Säuleneluat berechnet sowie die Schadstoffe nach Anlage 4, Tabelle 2.1 sowie die Überwachungswerte nach Anlage 4, Tabelle 2.2 überprüft. Die chemischen Untersuchungen wurden von der Umweltlabor ACB GmbH durchgeführt. Es ergaben sich folgende Werte:

Materialwerte für geregelte Ersatzbaustoffe ohne Gleisschotter, Bodenmaterial und Baggergut

Nach EBV Anlage 1 Tabelle 1

TVacif EBV Affiage 1 Tabelle 1									
Prüfung	Einheit	Prüfnorm	Ermittelte	Grenzwerte für					
			Werte	RC-1	RC-2	RC-3			
pH-Wert		ISO 10523 (C 5)	11,4	6-13	6-13	6-13			
El Leitf.	μS/cm	EN 27 888 (C 8)	915	2500	3200	10000			
Sulfat	mg/l	ISO 10304 (D 20)	85,1	600	1000	3500			
PAK ₁₅	μg/l	DIN 38407-F 39	1,14	4,0	8,0	25			
PAK ₁₆	mg/kg	ISO 18287	4,91	10	15	20			
Chrom, ges.	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	20,1	150	440	900			
Kupfer	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	24,9	110	250	500			
Vanadium	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	19,8	120	700	1350			

Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01. 44 83 - 0 Fax 0 25 01. 44 83 21 www.urbanski-versmold.de



Prüfbericht: GMn 226-230916

Bearbeitung: B/7/I

Datum: 19.12.23

Eluatwerte im ausführlichen Säulenversuch nach DIN 19528, Ausgabe Januar 2009

Nach EBV Anlage 4 Tabelle 2.1

Nach EBV Anlage 4 Tabelle 2.1									
Prüfung	Einheit	Prüfnorm	1. Fraktion	2. Fraktion	3. Fraktion	4. Fraktion			
pH-Wert		ISO 10523 (C 5)	10	11,5	11,4	11,4			
El Leitf.	μS/cm	EN 27 888 (C 8)	716	1058	915	657			
Chlorid	mg/l	ISO 10304 (D 20)	42	18	7	6			
Sulfat	mg/l	ISO 10304 (D 20)	151	98	60	40			
DOC	mg/l	EN 1484 (H 3)	19	10	5	3			
PAK ₁₅	μg/l	DIN 38407-F 39	0,94	1,09	1,15	0,84			
MKW	μg/l	ISO 9377-2 (H 53)	< 100	< 100	< 100	< 100			
Phenole	μg/l	DIN 38407	< 1	< 1	< 1	< 1			
Antimon	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	0,3	0,2	0,2	0,2			
Arsen	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	10	7	4	2			
Blei	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	0,2	0,1	< 0,1	0,1			
Cadmium	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	0,1	< 0,1	< 0,1	< 0,1			
Chrom, ges.	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	37	25	13	7			
Kupfer	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	46	29	17	11			
Molybdän	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	12	8	4	2			
Nickel	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	17	5	2	1			
Vanadium	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	20	19	19	17			
Zink	μg/l	ISO 17294-2 (E 29)	6	1	< 1	< 1			

Überwachungswerte (Feststoffwerte) bei RC-Baustoffen

Nach EBV Anlage 4 Tabelle 2.2

Prüfung	Einheit	Prüfnorm	Ermittelte Werte	Grenzwerte
Arsen	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	< 5	40
Blei	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	12,6	140
Chrom	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	12,3	120
Cadmium	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	0,12	2
Kupfer	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	12,5	80
Quecksilber	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	0,07	0,6
Nickel	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	< 10	100
Thallium	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	< 0,3	2
Zink	mg/kg	ISO 17294-2 (E 29)	59,3	300
Kohlenwassersstoffe	mg/kg	EN 14039/LAGA	< 50	600
Mobiler Anteil C 10 - C 22	mg/kg	EN 14039/LAGA	< 50	300
PCB ₆ und PCB-118	mg/kg	EN 15308	n.n.	0,15

Die ermittelten Werte des Recycling-Baustoffes 0/45 mm überschreiten in der Erstprüfung nicht die Grenzwerte für einen Recycling-Baustoff RC-1. Die Überwachungswerte werden ebenfalls eingehalten. Somit entspricht das Material der Recycling-Zuordnungsklasse RC-1.

Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01.44 83-0 Fax 0 25 01.44 83 21 www.urbanski-versmold.de



Prüfbericht: GMn 226-230916

Bearbeitung: B/7/I

Datum: 19.12.23

VI. BEURTEILUNG:

Bei der Betriebsbeurteilung für die Aufbereitungsanlage der B. Büning GmbH & Co. KG, Kotten Büsken 38, 46325 Borken-Weseke, gab es hinsichtlich der Annahmekontrolle, der Aufbereitungsanlage sowie der allgemeinen Betriebsorganisation keine Beanstandungen. Der in der Erstprüfung untersuchte Recycling-Baustoff 0/45 mm entspricht der Recycling-Zuordnungsklasse RC-1.

Eine detaillierte Auflistung des möglichen Einsatzes ist der EBV, Anlage 2, Tabelle 1, zu entnehmen, die dem Bericht beiliegt. Bei den Einbauweisen ist die jeweils angegebene grundwasserfreie Sickerstrecke zu beachten (Vgl. EBV, Anlage 2). Es wird darauf hingewiesen, dass bezüglich der Einbaumöglichkeiten keine Prüfungen hinsichtlich der physikalischen Eignung nach TL SoB-StB 20 bzw. TL Gestein-StB 04/23 durchgeführt wurden.

URBANSKI & VERSMOLD

Prüfstellenleiter / Vertreter

Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01.44 83-0 Fax 0 25 01.44 83 21 www.urbanski-versmold.de




Gutachten: GMn 226-230916

Bearbeitung: B/7/I

Datum: 19.12.23

Anlage: 1

Güteüberwachung / Fremdüberwachung gemäß TL G SoB-StB 20/23 und EBV Lage des Lagerplatzes B. Büning, Kotten Büsken 38, 46325 Borken



Unckelstraße 3 48165 Münster-Hiltrup zentrale@urbanski-versmold.de Fon 0 25 01.44 83-0 Fax 02501.448321 www.urbanski-versmold.de



Gutachten: GMn 226-230916

Bearbeitung: B/7/I

Datum: 19.12.23

Anlage: 2

	Recyc	cling-Baus								
					der Gr	undwas		ckschi	cht	
			außerhalb von Wasser-				innerhalb von			
			schutzbereichen			Wasserschutzbereichen				
		ungünstig gü		nstig	günstig					
	Einbauweise		Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A			G III B	Wasservor-	
					HSG III		HSG IV		ranggebiete Lehm.	
					Sand	Lehm, Schluff,	Sand	Lehm, Schluff,	Sand	Schluff,
						Ton		Ton		Ton
		1	2	3		4		5		6
1	Decke bitumen- oder hydraulisch ge- bunden, Tragschicht bitumengebun- den	+	+	+	+	+	+	+	+	+
	Unterbau unter Fundament- oder Bo-									
2	denplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2	Tragschicht mit hydraulischen Binde-		+	+	+	+	+	+	+	+
3	mitteln unter gebundener Deckschicht Verfüllung von Baugruben und Lei-	+	T		т		Т.			Т.
4	tungsgräben unter gebundener Deck- schicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5	Asphalttragschicht (teilwasserdurch- lässig) unter Pflasterdecken und Plat- tenbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6	Bettung, Frostschutz- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils mit wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7	Schottertragschicht (Tragschicht ohne Bindemittel) unter gebundener Deck- schicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8	Frostschutzschicht (Tragschicht ohne Bindemittel), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1 m ab Planum je- weils unter gebundener Deckschicht	+1)	+	+	+1)	+	+1)	+	+	+
9	Dämme oder Wälle gemäß Bauweisen A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10	Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11	Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12	Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+
13	Tragschicht ohne Bindemittel, Bau- grundverbesserung, Bodenverfesti- gung, Unterbau bis 1m Dicke ab Pla- num sowie Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter Deckschicht ohne Bindemittel	+2)	+3)	+	+2)	+3)	+2)	+3)	+3)	+
14	Bauweisen 13 unter Plattenbelägen	+2)	+4)	+	+2)	+4)	+2)	+4)	+4)	+
15	Bauweisen 13 unter Pflaster	+2)	+	+	+2)	+	+2)	+	+	+
16	Hinterfüllung von Bauwerken oder Bö- schungsbereich von Dämmen unter durchwurzelbarer Bodenschicht sowie Hinterfüllung analog zu Bauweise E des MTSE	+2)	+	+	+2)	+	+2)	+	+	+
17	Dämme und Schutzwälle ohne Maß- nahmen nach MTSE unter durchwur- zelbarer Bodenschicht	+2)	+	+	+2)	+	+2)	+	+	+

Zulässig, wenn Chrom, ges. ≤ 110 μg/l und PAK15 ≤ 2,3 μg/l.
 Zulässig, wenn Chrom, ges. ≤ 15 μg/l, Kupfer ≤ 30 μg/l, Vanadium ≤ 30 μg/l und PAK15 ≤ 0,3 μg/l.
 Zulässig, wenn Vanadium ≤ 55 μg/l und PAK15 ≤ 2,7 μg/l.
 Zulässig, wenn Vanadium ≤ 90 μg/l.